



AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR



CATÀLEG DE BENS

IMMOBLES

ZONAS BIC

INDICE ZONAS BIC

INVENTARI	NOM	ADREÇA	POLG	PARC
LLC_0991	Convent de Sant Bonaventura	Convent, 19 c/v Sant Francesc, 1, 1 b		
LLC_0992	Església parroquial de Sant Miquel	Plaça de Santa Catalina Tomàs, 6		
LLC_0997	Cap Blanc			
LLC_0999	Capocorb Nou			
LLC_0998	Capocorb Vell			
LLC_1000	Cugulutx Jaqueta			
LLC_1016	Son Mut Vell			
LLC_0996	Torre de Cala Pi			
LLC_1014	Tanca de S'Era		5	
LLC_1015	Son Garcies D'en Ferretjans		9	188
LLC_0994	Molí Biniferri		12	659
LLC_0995	Torre de Binificat		15	109
LLC_1001	Torre d'Es Llobets		23	279
LLC_1025	Vernissa		26	6
LLC_1012	Torre S'estalella		27	019
LLC_1024	Torre de Vallgornera Vell		27	11
LLC_1006	Guiamarà		27	14
LLC_1007	Guiamaranet		27	4
LLC_1023	Torre de Vallgornera Nou		28	7
LLC_1008	Llucamet		32	5
LLC_1009	Sa Llapassa		34	009
LLC_1011	Torre de Sa Llapasseta		35	11
LLC_1013	Torre Son Delabau		41	002
LLC_1018	Torre Son Noguera		42	558
LLC_1022	Son Taixequet des Llobets		43	568
LLC_1021	Son Taixequet de n'Antoni		43	583
LLC_1020	Torre Son Servereta		50	3
LLC_1202	Torre Garonda		50	7
LLC_1002	Torre Ses Arnaules		50	9
LLC_1005	Gomereta		52	26
LLC_1004	Torre Gomera Vell		52	26
LLC_1017	Torre Son Mutiliardo		52	40
LLC_1019	Torre Son Serra		52	5



REFERENCIA: LLC_0991

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

Convent, 19 c/v Sant Francesc, 1, 1 b

POLIGON:

10157

PARCELA:

01

NOM COMÚ:

Convent de Sant Bonaventura

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB LONGITU LATITUD NIVEL

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Urbà

ANTIGÜETAT

PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

INTERVENCIÓ:


CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

L'església del Convent de sant Bonaventura constitueix un exemple singular del moment de transició i convivència estilística produït a Mallorca durant la primera meitat del segle XVII. Així podem veure com dins un espai que segueix les tradicions medievals, apareixen elements constructius del barroc, sobretot a la coberta, de mig canó i per altra banda, a l'exterior, trobam dos portals amb elements renaixentistes i inclús, per alguns autors, manieristes, i que contrasten fortament amb l'interior.

La façana principal de l'església de sant Bonaventura se correspon tipològicament amb la majoria de les façanes d'edificis eclesiàstics del XVII: plenitud, rosassa, ornamentació concentrada a les portades, normalment de tipus absidal.



OBSERVACIONS

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits



REFERENCIA: LLC_0992

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

Plaça de Santa Catalina Tomàs, 6

POLIGON:

PARCELA:

NOM COMÚ:

Església parroquial de Sant Miquel

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB	LONGITU	LATITUD	NIVEL
-----	---------	---------	-------

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Urbà

ANTIGÜETAT

Segle XVIII

PERIODE:

Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Bo

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits


INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Exteriorment, l'edifici es caracteritza per la seva gran desornamentació i austeritat. La façana principal és la del carrer del Born. Apareix dividida en dos cossos horitzontals i en tres verticals mitjançant faixes. S'accedeix al portal principal a través d'una escalonada. El portal d'accés és allindanat però està inserit dins d'un arc de mig punt. El timpà presenta un nínxol amb una petita imatge del titular de l'església. Damunt del portal, en el segon cos, hi ha una rosassa. A la façana lateral dreta hi ha dos portals, ambdós allindanats; un d'ells presenta un nínxol amb una imatge de Santa Catalina Tomàs. La teulada és de dos aiguavessos. L'absis és de planta semioctogonal. El campanar, situat a la façana de la dreta, és de base quadrangular, dividit en cinc cossos. El darrer és de planta octogonal, té vuit columnes unides per una balustrada i és coronat per una mena de temple rellunat per un obelisc.



OBSERVACIONS

El primer projecte del temple actual correspon a l'any 1770 i s'atribueix al mestre d'obres Antoni Mesquida. Les obres començaren el 1784 i es prolongaren durant molts d'anys. Els problemes constructius a causa de les grans proporcions de l'edifici motivaren la intervenció de l'arquitecte Isidro González Velázquez. La construcció no guarda fidelitat als plànols de González Velázquez, sobretot pel que fa a la façana principal, transformada en el 1853 segons el model de l'arquitecte Antoni Sureda, deixeble de González Velázquez.



REFERENCIA: LLC_0997

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:

NOM COMÚ:

Cap Blanc

LOCALITZACIÓ TOPOGRÀFICA

MTB LONGITU LATITUD NIVEL

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:


BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ



OBSERVACIONS



REFERENCIA: LLC_0999

IDENTIFICACIÓ: _____

DIRECCIÓ: _____

POLIGON: _____ PARCELA: _____

NOM COMÚ:
Capocorb Nou

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB LONGITU LATITUD NIVEL

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE: _____

ESTAT DE CONSERVACIÓ: _____

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ: _____


BIC, Fatxada i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin

INTERVENCIÓ: _____


CAUSES DE CONSERVACIÓ: _____

PROPOSTES D'ACTUACIÓ: _____

DESCRIPCIÓ



OBSERVACIONS



GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

- INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:


PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

OBSERVACIONES



REFERENCIA: LLC_1000

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:

NOM COMÚ:

Cugulutx Jaqueta

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB	LONGITU	LATITUD	NIVEL
724-1-2	486.534	4368.820	

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:


BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ



OBSERVACIONS



REFERENCIA: LLC_1016

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:

NOM COMÚ:

Son Mut Vell

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB LONGITU LATITUD NIVEL

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:


BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ



OBSERVACIONS



REFERENCIA: LLC_0996

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:

NOM COMÚ:

Torre de Cala Pi

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB LONGITU LATITUD NIVEL

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:


BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ



OBSERVACIONS



REFERENCIA: LLC_1014

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
5

NOM COMÚ:
Tanca de S'Era

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB LONGITU LATITUD NIVEL

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits


INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Estructures soterrades que afloren molt poc a la superfície (0'20 metres). A sobre hi ha construït una tanca de pedra seca que divideix la pleta de S'Era del camí. Al camí és on hi ha la major part de les estructures visibles (veure croquis). A la Tanca de S'Era i arran del marge hi ha unes quantes peces visibles. És en aquest indret de la Tanca de S'Era on el terreny fa un pujant i un canvi de color.



OBSERVACIONS



REFERENCIA: LLC_1015

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
9 188

NOM COMÚ:
Son Garcies D'en Ferretjans

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB LONGITU LATITUD NIVEL

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Les cases de possessió de Son Garcies d'en Ferretjans es disposen linealment en bucs adossats davant de la carrera.

Aquests bucs integren l'habitatge humà, la torre de defensa i algunes dependències agropecuàries: un forn, estables i païssa, graners amb volta de canó, una portassa, un colomer i una barraca de carro.



OBSERVACIONS



REFERENCIA: LLC_0994

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
12 659

NOM COMÚ:
Molí Biniferri

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB	LONGITU	LATITUD	NIVEL
699-2-8	490,522	4372,750	

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits


INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Molí de vent fariner, situat aïllat en front de les cases, amb torre de planta circular malgrat a la seva secció inferior presenta forma quadrangular. Té un portal amb brancalada i doble llinda de marès, que ha estat parcialment tapiat i que originalment donaria pas a l'envelador, aquest darrer desaparegut. Segons l'inventari de la associació d'amics dels molins de Mallorca, també s'hi troba un altre portal a la planta baixa de la torre, que serveix per accedir a l'interior de la mateixa. Finalment, la torre té dos finestrans de marès a la secció superior. No conserva cap mena de coberta.



OBSERVACIONS



REFERENCIA: LLC_0995

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
15 109

NOM COMÚ:
Torre de Binificat

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB	LONGITU	LATITUD	NIVEL
699-4-8	495,583	4373,381	

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits


INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:


PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Torre de defensa amb forma quadrada i que conserva elements gòtics.



OBSERVACIONS



GRAU DE PROTECCIÓ: A

— IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: 23 **PARCELA:** 279

NOM COMÚ:
Torre d'Es Llobets

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

- INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

- LOCALITZACION TOPOGRAFICA

MTB	LONGITU	LATITUD	NIVEL
-----	---------	---------	-------

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC


UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ

La torre destaca en alçada sobre la resta de bucs. S'ha habilitat interiorment per poder formar part de la vivenda, servint de connexió entre casa dels senyors i casa dels amos.



OBSERVACIONES



REFERENCIA: LLC_1025

GRAU DE PROTECCIÓ: A

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
26 6

NOM COMÚ:
Vernissa

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB LONGITU LATITUD NIVEL

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC


UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Casa de possessió amb carrera davantera i pavimentada. Integra una sèrie de bucs adossats que es disposen en forma de "U", aquests bucs són: l'habitatge dels senyors, l'antiga torre de defensa, l'habitatge dels amos i algunes dependències agropecuàries: una portassa, un forn, estables i païssa. De forma dispersa, al voltant del volum principal, trobam la resta de dependències agropecuàries: portasses, una vaqueria, solls, dues barraques (una d'elles esbucada); i les instal·lacions hidràuliques: una cisterna front a la façana oest de la casa i un aljub al costat de la vaqueria.



OBSERVACIONS



REFERENCIA: LLC_1012

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
27 019

NOM COMÚ:
Torre S'estalella

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB LONGITU LATITUD NIVEL

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:


BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ



OBSERVACIONS



REFERENCIA: LLC_1024

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
27 11

NOM COMÚ:
Torre de Vallgornera Vell

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB LONGITU LATITUD NIVEL

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:


BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ



OBSERVACIONS

REFERENCIA: LLC 1006

— IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: 27 **PARCELA:** 14

NOM COMÚ:
Guamarà

– LOCALITZACION TOPOGRAFICA

MTB	LONGITU	LATITUD	NIVEL
724-2-6	489.373	4360.258	

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT **PERIODE:**
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Regular

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

- INTERVENCIÓ:


CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Obres privades; Feines agrícoles; Reutilitzacions;

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Casa de possessió que integra una sèrie de bucs disposats en bloc, aquests són: l'habitatge humà, la torre de defensa i algunes dependències agrícola-ramaderes (païssa, estables i portassa). Aïlladament, dins els terrenys de la possessió, trobam la resta de instal·lacions agropecuàries: el forn, unes altres estables i portassa dins un mateix bloc, una cisterna adossada als estables, una barraca, els sestadors, les solls i dos assecadors de fruits. La torre es troba adossada a l'habitatge humà, actualment està en obres de restauració a causa del seu estat ruïnós, així mateix, ha estat, al llarg del temps, objecte de greus transformacions que han degradat el seu aspecte original. L'habitatge té una crugia i dues altures: planta baixa i primer pis.



OBSERVACIONES

S'ha pogut visitar l'interior de l'immoble.
La torre de defensa està documentada al segle XVII.
La possessió està documentada al segle XIV.

REFERENCIA: LLC 1007

— IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: 27 **PARCELA:** 4

NOM COMÚ:
Guammaranet

– LOCALITZACION TOPOGRAFICA

MTB	LONGITU	LATITUD	NIVEL
724-2-6	489.373	4360.258	

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:
Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Regular

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

- INTERVENCIÓ:


CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Erosió: Obres privades: Reutilitzacions:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Casa de possessió amb carrera davantera i pavimentada. Integra una sèrie de bucs adossats en forma de "U". El buc principal presenta l'habitatge dels amos i el dels senyors separats per pisos. La torre de defensa es troba adossada al buc principal i comunicada interiorment amb aquest, destaca per ésser de planta circular i tenir major alçada que la resta de bucs. Annexes a la vivenda i a la torre trobam algunes dependències agropecuàries: graners, un assecador d'ametlles, una portassa i el forn.



OBSERVACIONES

S'ha vist l'interior de l'immoble.

Hi ha un rellotge de sol amb la data de 1942, ubicat a la façana exterior de la torre de defensa.

Possessió documentada al segle XIV, quan formava una única possessió amb Guimarà. Al segle XVII es separaren.

Hi ha un jaciment prehistòric als terrenys de la possessió.



REFERENCIA: LLC_1023

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
28 7

NOM COMÚ:
Torre de Vallgornera Nou

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB LONGITU LATITUD NIVEL

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits


INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Aquesta construcció respon a la tipologia de casa amb torre; a partir de la torre es varen anar construint els bucs que l'envolten formant una L. L'habitatge humà té dues altures: planta baixa i porxo. A la planta baixa es fa la vida domèstica i dues crugies separen l'interior. Dins la primera crugia trobam la cambra bona, una habitació a un costat de l'eix central i a l'altre costat una escala que puja al pis superior. La segona crugia conserva l'antiga cuina amb la llar de foc, una pica, el cossi i el rebost; en front de la cuina hi ha una zona d'habitacions de recent construcció que abans eren dependències per a animals (estables i païssa). El porxo, destinat com a espai d'emmagatzematge, es troba en desús. Annexes a l'habitatge es disposen tres cisternes que l'abasteixen d'aigua i diverses dependències agropecuàries ara ja en desús.



OBSERVACIONS



REFERENCIA: LLC_1008

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
32 5

NOM COMÚ:
Llucamet

LOCALITZACIÓ TOPOGRÀFICA

MTB	LONGITU	LATITUD	NIVEL
723-8-5	481,840	4362,390	100

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

Destruït en gran part

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Obres privades; Vegetació; Erosió;

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

La Carta Arqueològica només documenta ceràmica i no estructures. Tot i això un cop prospectada la zona, s'han localitzat restes d'estructures prehistòriques dins aquesta tanca adossades a la paret en sec, allà on el terreny pren la màxima cota de nivell. A l'altra banda de la paret hi ha una zona de conreu, en la qual no s'han localitzat ni estructures ni material ceràmic. De les restes localitzades (molt arrasades) destaca una planta quadrangular adossada a la tanca. Als seus voltants l'escampadissa d'estructures i pedres soltes cobreix una àrea de 20x20 metres on les pedres ubicades "in situ" tenen una altària màxima de 0'40 metres. La ceràmica es present als voltants immediats i encara més enllà. Conseqüència de la presència ceràmica s'estableix una àrea de control arqueològic més extensa que la de la zona protegida.



OBSERVACIONS

REFERENCIA: LLC 1009

— IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: 34 **PARCELA:** 009

NOM COMÚ:
Sa Llapassa

– LOCALITZACION TOPOGRAFICA

MTB	LONGITU	LATITUD	NIVEL
1	100	100	100
2	100	100	100
3	100	100	100
4	100	100	100
5	100	100	100
6	100	100	100
7	100	100	100
8	100	100	100
9	100	100	100
10	100	100	100
11	100	100	100
12	100	100	100
13	100	100	100
14	100	100	100
15	100	100	100
16	100	100	100
17	100	100	100
18	100	100	100
19	100	100	100
20	100	100	100
21	100	100	100
22	100	100	100
23	100	100	100
24	100	100	100
25	100	100	100
26	100	100	100
27	100	100	100
28	100	100	100
29	100	100	100
30	100	100	100
31	100	100	100
32	100	100	100
33	100	100	100
34	100	100	100
35	100	100	100
36	100	100	100
37	100	100	100
38	100	100	100
39	100	100	100
40	100	100	100
41	100	100	100
42	100	100	100
43	100	100	100
44	100	100	100
45	100	100	100
46	100	100	100
47	100	100	100
48	100	100	100
49	100	100	100
50	100	100	100
51	100	100	100
52	100	100	100
53	100	100	100
54	100	100	100
55	100	100	100
56	100	100	100
57	100	100	100
58	100	100	100
59	100	100	100
60	100	100	100
61	100	100	100
62	100	100	100
63	100	100	100
64	100	100	100
65	100	100	100
66	100	100	100
67	100	100	100
68	100	100	100
69	100	100	100
70	100	100	100
71	100	100	100
72	100	100	100
73	100	100	100
74	100	100	100
75	100	100	100
76	100	100	100
77	100	100	100
78	100	100	100
79	100	100	100
80	100	100	100
81	100	100	100
82	100	100	100
83	100	100	100
84	100	100	100
85	100	100	100
86	100	100	100
87	100	100	100
88	100	100	100
89	100	100	100
90	100	100	100
91	100	100	100
92	100	100	100
93	100	100	100
94	100	100	100
95	100	100	100
96	100	100	100
97	100</		

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits


- INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Localització bastant allunyat de les cases. El portal d'accés (1,72 x 0,65 m), està situat a 0,70 m d'alçada. Consta de dos sostres, conservat la maquinària completa en el segon d'ells. A la part inferior el diàmetre interior és de 2,10 m., i a la superior de 2,60 m. Hi ha 11 escalons de pedra molt rudimentaris, repartits 7 fins al primer sostre, i 4 més el gruix de la jàssera, fins al segon. Conserva els dos congreyns i les galteres de l'arbre. En el congreyn inferior, hi ha la data de 1873. Les mides totals són 6,75 m. d'alçada i 3,10 m. d'amplària.



OBSERVACIONES



REFERENCIA: LLC_1011

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
35 11

NOM COMÚ:
Torre de Sa Llapasseta

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB	LONGITU	LATITUD	NIVEL
723-8-4	481730	4363925	

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:
Segle XVII Modern

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits


INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Torre de defensa de planta circular parcialment adossada a les cases. Té dues plantes i un terrat. Parament paredat antic amb restes de referit. Dos buits ubicats de forma irregular: una finestra amb ampit i llinda de soca, un finestró esbocat i una espitllera. Coberta de falsa cúpula a les dues plantes, i plana la coberta exterior. Accés des del rebost de la vivenda a la planta baixa de la torre per un portal pla que dona pas a un passadís de paladar pla tallada en el mur de la torre; a l'interior, armariet de paret; parament parcialment emblanquinat. L'accés des de la planta baixa a la planta pis es realitzava per un forat obert a la coberta: actualment no és practicable i s'hi accedeix des de les cases. Adossats en el parament, travessers de fusta que serveixen d'escala per accedir, a través d'un forat practicat a la falsa cúpula, en el terrat. Parapet amb espitllera i troneres.



OBSERVACIONS

Pel que fa als criteris de datació, s'han tingut en compte tant la cronologia de la possessió, la qual apareix en els estims de 1685, i la integració de la torre en el conjunt de les cases com una inscripció que apareix dins una cartel·la en el parament de la torre que diu 1610. Per altra banda, a la Història de Lluçmajor de Bartomeu Font Obrador es diu que "A los 79 años después de haberse segregado la Llapasseta de la finca matriz de la Llapassa, su tercer propietario Bernardo Salvà levantó la torre y casa a mediados del siglo XVII" (veure bibliografia,



REFERENCIA: LLC_1013

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
41 002

NOM COMÚ:
Torre Son Delabau

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB LONGITU LATITUD NIVEL

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:


BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ



OBSERVACIONS



REFERENCIA: LLC_1018

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
42 558

NOM COMÚ:
Torre Son Noguera

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB LONGITU LATITUD NIVEL

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

INTERVENCIÓ:


CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Torre de defensa situada a les cases de la possessió de Son Noguera. De planta quadrangular, fa uns 4'5m. d'amplària. Té quatre plantes: les tres primeres són de l'edifici defensiu mentre que la quarta és un terrat modern amb parapet i barana de marès.

Parament paredat en verd, referit i enllobit amb les faixes simulades de ciment; estructures dels buits i faixes, de carreus de marès.



OBSERVACIONS



REFERENCIA: LLC_1022

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
43 568

NOM COMÚ:
Son Taixequet des Llobets

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB LONGITU LATITUD NIVEL

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:


DESCRIPCIÓ

Casa de possessió fortificada constituïda per diversos bucs adossats que configuren un bloc amb clastra interior.

El conjunt dels bucs forma una "U" integrant l'habitatge humà i algunes dependències agropecuàries que es disposen al voltant de la clastra, aquestes són: una païssa, un forn, dues portasses amb volta de canó, i uns estables amb detalls decoratius senyorials a l'interior.

Aïlladament al costat del bloc principal, es situen altres instal·lacions agrícola-ramaderes: els sestadors construïts recentment, les solls, una portassa, i una era en desús i plena d'herbes.

La possessió disposa de dues cisternes, una situada a la carretera que porta fins a les cases i l'altra dintre la clastra.



OBSERVACIONS



REFERENCIA: LLC_1021

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
43 583

NOM COMÚ:
Son Taixequet de n'Antoni

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB LONGITU LATITUD NIVEL

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits


INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Casa de pagès que integra, de forma lineal, l'habitatge humà i les dependències agropecuàries annexes: païssa i estables. De forma aïllada, front a la casa, trobam altres dependències agropecuàries: una portassa, estables, una païssa, solls i sestadors. Com a instal·lació hidràulica trobam una cisterna aïllada front a la façana principal de l'habitatge. L'habitatge humà té dues crugies i dues altures: planta baixa i porxo. La façana principal, orientada al sud-oest, presenta una disposició asimètrica de les obertures. La planta baixa consta de dos portals, el principal dóna accés a l'habitatge i és d'arc escarser amb dovelles i llindar, ve flanquejat per dues finestres allindanades, una d'elles reestructurada i l'altra amb marquesina; el portal secundari, dóna accés als estables i és allindanat amb llindar.



OBSERVACIONS

Documentada al segle XV.
Vist l'interior.

Casa annexa a Son Taixequet des Llobets. Antigament, formaven una única possessió, essent Son Taixequet de n'Antoni la casa dels amos i Son Taixequet des Llobets la casa dels senyors.



REFERENCIA: LLC_1020

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
50 3

NOM COMÚ:
Torre Son Servereta

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB LONGITU LATITUD NIVEL

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits


INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Torre de defensa de planta circular, fa uns 5m de diàmetre i té planta baixa, planta pis i terrat. Bastida amb paredat en verd de pedra viva. Planta baixa: l'accés es fa des de la planta baixa de l'habitatge. El portal és modern. La cambra, de planta circular, és baixa i està coberta de forjat pla amb llenyam vell d'ullastre. Pel que fa al portal antic, si en tenia, podria estar a tramuntana, condemnat pel mur de llevant de l'habitatge i just davall del portal antic de la primera planta de la torre. Primera planta: s'hi accedeix des del primer pis de l'habitatge. El portal és modern. La cambra circular té una alçada actual d'uns 3'50m. i és coberta de sostre modern amb embigat de fusta. L'escala que comunica la primera planta planta amb el terrat pot ser posterior a la construcció de la torre. El terrat fet recentment en treure la teulada que cobria la torre.



OBSERVACIONS



REFERENCIA: LLC_1202

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
50 07

NOM COMÚ:
Torre Garonda

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB	LONGITU	LATITUD	NIVEL
724-2-5	489,900	4362,187	

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:
Segle XV Medieval cristià

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits


INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Torre de defensa situada a les cases de la possessió de Garonda. És de planta rectangular. Actualment té tres plantes: les dues primeres corresponen a l'antic edifici defensiu; la tercera, és un terrat modern. Planta baixa: té una cambra amb un finestró al mur de llebeig, i sostre antic revestit, recentment, amb un cel ras. Antiga segona planta: desapareguda fa poc en esbucar-se parcialment, fou reconvertida en el terrat que, actualment, cobreix la torre i el cos adossat que té a gregal. Al terrat actual s'hi accedeix per una escala moderna que comença al segon pis de la casa dels amos i acaba a la caseta de sortida que hi ha al terrat. El rellotge de sol instal·lat al cantó de migjorn és el que, al mateix lloc, hi ha al terrat actual.



OBSERVACIONS



REFERENCIA: LLC_1002

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
50 9

NOM COMÚ:
Torre Ses Arnaules

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB	LONGITU	LATITUD	NIVEL
724-2-4	489.584	4363.503	

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:
Segle XIII Medieval cristià

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:


Erosió; Obres privades;

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

S'han de conservar els elements característics de la cuina tradicional, això és la llar de foc i el cossi.

DESCRIPCIÓ

Les cases de possessió de Ses Arnaules es troben adossades per la seva part posterior, a les cases de possessió de Can Cameta. La carrera ens porta fins el buc principal, el qual forma un bloc que integra l'habitatge, la torre de defensa i algunes dependències agropecuàries (païssa, estables i sestadors).



OBSERVACIONS

S'ha vist l'exterior i l'interior de les cases.

La torre de defensa està documentada des del segle XV, mentre que la possessió ho està des del 1250.



REFERENCIA: LLC_1005

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
52 26

NOM COMÚ:
Gomereta

LOCALITZACIÓ TOPOGRÀFICA

MTB	LONGITU	LATITUD	NIVEL
724-1-5	485.653	4362.673	

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:
Medieval cristià-Cont

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Obres privades;


PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Diversos bucs adossats formen un bloc irregular que incorpora la torre de defensa (la torre de defensa és del segle XV, segons la documentació bibliogràfica), l'habitatge dels senyors, l'habitatge dels amos i algunes dependències agropecuàries (una païssa, estables i sèstadors). Al davant es troba la carrera.

Aïlladament, al voltant d'aquest bloc irregular, trobam altres instal·lacions per a usos agrícola-ramaders: solls, una portassa amb un forn, sèstadors, un molí de vent fariner a l'interior d'una barraca, i un buc format per l'habitatge dels missatges, estables, un magatzem i portasses.

La possessió també disposa de instal·lacions hidràuliques, dues cisternes i un aljub, situades a prop de la casa.



OBSERVACIONS

Vora el jardí posterior de la casa dels senyors es situa un talaiot. Hi ha un rellotge de sol amb la data de 1785 a la façana sud-est de la casa. Hi ha altres dates inscrites i pintades sobre finestres i portals: Joan Mulet 1877, 1896, 1897; això demostra que la possessió va sofrir una sèrie de reestructuracions a la segona meitat del segle XIX. La torre de defensa és del segle XV, segons la documentació bibliogràfica. No s'ha pogut veure l'interior, sols l'exterior.

REFERENCIA: LLC 1004

— IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: 52 **PARCELA:** 26

NOM COMÚ:
Torre Gomera Vell

– LOCALITZACION TOPOGRAFICA

MTB	LONGITU	LATITUD	NIVEL
724-1-5	485.535	4362.617	

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT **PERIODE:**
Medieval cristià-Mode

ESTAT DE CONSERVACIÓ:
Bo

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits

- INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

Reutilitzacions: Obres privades:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Casa de pagès disposada linealment amb carrera davantera. Integrada per l'habitatge de l'amo, la torre de defensa i algunes dependències agropecuàries (païssa, establa i portassa). De forma dispersa, al voltant del volum principal, es situen la resta de dependències agropecuàries (sestadors, galliner, barraca de bestiar i l'era actualment en desús) i dues instal·lacions hidràuliques (un aljub sense aigua situat a la part posterior de la casa i una cisterna). La vivenda té tres crugies i dues altures: planta baixa i porxo. La façana principal, orientada al sud-est, presenta una disposició asimètrica de les obertures. A la planta baixa trobam el portal d'accés, d'arc de mig punt amb dovelles de poc regràs, carcanyols i llindar; al costat del portal hi ha un pedrís empedrat. La planta baixa es troba coberta amb pèrgola de ferro, i el terra, al davant del portal d'accés, està pavimentat. Al porxo hi ha dues finestres allindanades,



OBSERVACIONES

S'ha vist l'interior i l'exterior de les cases.

Gomera Vell i Gomereta formaven una única possessió al segle XV. El 1578 s'establí en dues propietats, això és Gomera i Gomereta. Vestigis prehistòrics dins terrenys de la possessió: conjunt dit Sa Pleta i talaiot dit s'Hortal Cuitor.



REFERENCIA: LLC_1017

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: PARCELA:
52 40

NOM COMÚ:
Torre Son Mutiliardo

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB LONGITU LATITUD NIVEL

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits


INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Torre de planta quadrangular de tres altures. Parament paredat en verd llevat de les faixes, en cadena d'angle, i les estructures dels buits. Coberta de volta de canó a l'interior i plana a l'exterior. Terrat amb mènsules que suportaven el parapet, ara inexistent; caseta de sortida. L'accés es realitza des de les cases, a la planta baixa, per una porta amb arc de mig punt, sense dovelles (l'arc retallat a una peça de marès); a la primera planta, la porta d'accés, moderna, és també d'arc de mig punt. Trobam buits només a dues de les façanes que corresponen a la façana posterior de la vivenda principal; a una d'elles, finestra plana (que probablement no sigui original) damunt la qual hi ha una sagetera; a l'altra, finestró esbocat i, en el mateix eix vertical, finestró amb arc de mig punt obert a una peça rectangular de marès.



OBSERVACIONS



REFERENCIA: LLC_1019

IDENTIFICACIÓ:

DIRECCIÓ:

POLIGON: 52
PARCELA: 5

NOM COMÚ:
Torre Son Serra

LOCALITZACIÓ TOPOGRAFICA

MTB LONGITU LATITUD NIVEL

CARACTERÍSTICAS

CLASIFICACIÓ: BIC

UBICACIÓ: Rural

ANTIGÜETAT PERIODE:

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

GRAU DE PROTECCIÓ: A

AMBIT DE PROTECCIÓ:

BIC i elements singulars que previa visita i informe de la comisió municipal de patrimoni es considerin protegits


INTERVENCIÓ:

CAUSES DE CONSERVACIÓ:

PROPOSTES D'ACTUACIÓ:

DESCRIPCIÓ

Torre de planta rectangular de dues plantes adossada a les cases. Escarpa a la base fins un terç de la seva altària visible a tres dels seus murs (el que fa de paret mitgera no s'ha pogut veure). Teulada de dues vessants amb teula àrab. A la façana principal, porta d'arc pla tallada a l'escarpa; finestra amb arc de mig punt, condemnada, de la qual n'es visible tota l'estructura, finestró i espadanya sense campana. A la façana lateral, finestra plana oberta a part d'un finestral condemnat del qual en són visibles llinda i rebranques; finestró esbocat a la part inferior. A la façana posterior, finestra amb llinda, rebranques i sense ampit; xemeneia amb permòdol inferior. Parament paredat en verd llevat de les faixes, les estructures dels buits, els buits condemnats i part dels murs



OBSERVACIONS